Gesellenprüfung 2 - 2025

Hinweise für den Auszubildenden

Information zur Vorbereitung der Gesellenprüfung 2-2025

Arbeitsaufgabe 1

Laut Beschluss der Prüfungskommission sind für die Anfertigung der Arbeitsaufgabe 1 die in der Stückliste angegebenen Hölzer vom Prüfling am Prüfungstag mitzubringen. Das Holz muss nach den angegebenen Maßen ausgehobelt und von Größe geschnitten sein. Die Holzfeuchtigkeit soll 8 - 10 % betragen. Für die Holzauswahl und den maß- und winkelgenauen Zuschnitt ist der Prüfling verantwortlich.

Materialliste

Pos	Bezeichnung	Rohmaß (mm)				
		Menge	Länge	Breite	Dicke	Material
1	Brett	2	508	200	19	KI (PNSY)
2	Brett	1	318	195	19	KI (PNSY)
3	Leiste	2	900	50	21	KI (PNSY)
4	Leiste	1	300	20	15	KI (PNSY)
5	Leiste	1	500	50	21	KI (PNSY)
6	Sperrholz	1	520	304	5	VP 1G
7	Sperrholz	1	403	195	5	VP 1G
8	Holzwerkstoff	1	450	215	19	MDF 19

Bemerkungen

- Alle Teile der Pos. 1 bis 7 sind gemäß den angegebenen Rohmaßen in einwandfreier Qualität maschinengehobelt und rechtwinklig abgelängt vorzubereiten.
- Die Pos. 6 bis 7 sind entsprechend der vorgegebenen Rohmaßes - aus Sperrholz (5)

Zubehörliste

Pos.	Menge	Einheit	Benennung	Bemerkung
1	2	Stück	Topfscharnier k16 mit Montageplatte Distanz 0 und allen Befestigungsschrauben	z.B. Häfele Art. Nr. 342.42.502
2	9	Stück	Buchendübel 8 x 35	
3	1	Stück	Möbelknopf mit Befestigungsschraube	Holzstärke 21 mm
4	9	Stück	Schrauben DIN 7997 3 x 30	

Werkzeugliste:

Standard-Werkzeugausrüstung des Tischlers
Es ist Handwerkszeug zum Anreißen, Zinken, Schlitzen, Dübeln und Schleifen mitzubringen.
Handmaschinen: Stichsäge, Bohrmaschine/ Akkubohrer, Oberfräse mit Rundungsfräser R 5 mm

Pos.	Menge	Einheit	Benennung
1	1	Stück	Absetzsäge
2	1	Stück	Feinsäge
3	1	Stück	Putzhobel
4	1	Satz	Stecheisen 4 / 6 / 8 / 10 / 16 / 20 mm
5	1	Stück	Abziehstein
6	1	Stück	Holzhammer (Klopfholz), Klüpfel
7	1	Stück	Tischlerhammer
8	1	Satz	Schraubedreher (Schlitz und Kreuzschlitz)
9	1	Stück	Vorstecher
10	1	Stück	Handbohrmaschine (10 mm Spannfutter) oder Akku-Schrauber
11	1	Stück	Bohrersatz 1,5 bis 10 mm
12	1	Stück	Dübelbohrer 8 mm
13	1	Stück	Aufreiber (Versenker)
14	1	Stück	Holzraspel halbrund
15	1	Stück	Holzfeile (halbrund)
16	1	Stück	Leimflasche und Pinsel
17	mind. 4	Stück	Zwingen, Spannweite 700 mm
18	6	Stück	Zulagen,
19	1	Stück	Gliedermaßstab
20	1	Stück	Messschieber 180 mm
21	1	Stück	Streichmaß
22	1	Stück	Winkel 250 mm (oder 350 mm)
23	1	Stück	Schmiege
24	1	Stück	Winkelmesser
25	1	Stück	Spitzzirkel
26	1	Stück	Bleistift
27	1	Stück	Anspitzer
28	1	Stück	Schleifklotz
29	1	Stück	Elektrische Stichsäge
30	1	Stück	Schleifpapier, Körnung 60, 80 ,120 bis 180
31	1	Stück	Papierschere
32	1	Stück	Handoberfräse 5er Radius / Radiusfräser mit Anlaufring R5
			persönliche Schutzausrüstung