

Bekomat KA 32		
Bezeichnung	Preis Netto AT*	Preis netto Neu
Verschleißteilsatz		58,00 €
Membranen ( 3 Stück )		44,00 €
Service Unit**	68,00 €	
Platieneaufnahme mit Sensorfühler Gehäuse	47,00 €	70,00 €
Obere Membranaufnahme	44,00 €	70,00 €
Membranaufnahme	44,00 €	70,00 €
Aluminiumkörper	44,00 €	68,00 €
Spule Ventilkern	16,00 €	26,00 €
Sensor Platine	53,00 €	79,00 €
AT* generalüberholtes Ersatzteil		
Service Unit** im Austausch		

