



## Abnahme - Protokoll

Bauvorhaben:

Herr [Name] [Name]

In der Gvierte [Name], 59519 Möhnesee

Leistung:

Maler/Lackierarbeiten



WDVS-Arbeiten



Fassadenarbeiten



Vertrag vom:

(einschl. aller Nachträge)

07.12.2011

Auftraggeber/Bevollmächtigter

vertreten durch:

Herr [Name]

Auftragnehmer/Bevollmächtigter


vertreten durch:

Herr Gutschke, D. Sauerland

Abnahmegegenstand:



**Gesamtleistung**



Teilleistung (en)

Bei der Abnahme wurde festgestellt:



**Die Leistung ist mangelfrei**

Wir sind mit den Leistungen zufrieden, sichtbare Mängel sind nicht vorhanden.



Bis auf die umseitig verzeichneten Restarbeiten befinden sich die Leistungen in mängelfreiem Zustand.

Note

Schulnoten-System:

1 = sehr gut

5 = mangelhaft



**Bewertung der maler sauerland<sup>®</sup> -Leistungen:**

...gut für die Sinne



Wie zufrieden waren Sie mit der Kundenorientierung, Termineinhaltung, Mitarbeiterqualifikation, Kompetenz und Sauberkeit der Arbeiten ?

Email-Adresse:

[Name]@web.de

Ort u. Datum:

Körbecke, 23.5.12

Herr [Name]

Herr [Name]

D. Sauerland